




Usinage parallélépipède rectangle

ou


Usinage d'un cube

Sens de lecture




2

1




3 (usinage à la cote)


Carton  
ou  
rondin




4 (usinage à la cote)



6 provisoire



5



6 (usinage à la cote)

